

WiLL CYPHA

- 動作確認は、一定の条件下で確認したもので、予告なく情報が変更になる場合があります。予めご了承ください。
- この確認結果は検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。
- この確認結果は特にナビと携帯電話の接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価保証するものではありません。
- 下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	クレードル装着性	ハンズフリー通話	備考
au	東芝	A5529T	2007/11	○	○ ※7※12 ※14	
		A5523T	2007/01	○	○ ※2※12 ※14	
	京セラ	A5528K	2007/08	○	○ ※14	
		A5526K	2007/05	○	○ ※14	
	三洋	A5527SA	2007/07	○	○ ※12※14	
		A5524SA	2007/02	○	○ ※2※12 ※14	

○:利用可能、×:利用不可、△:制限付きで利用可能

ー:携帯電話の仕様によりナビと接続する事が出来ないため、使用できません。

☆:動作確認結果において、新規もしくは、変更が発生した機種になります。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用出来ない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送が出来ないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※Bluetooth接続以外でご利用の場合は、ナビと携帯電話を接続するトヨタ純正ハンズフリーキット(ケーブル)が必要です。詳しくは、お近くの販売店にお尋ね下さい。

※ナビの電話帳に登録できる件数は最大500件です。電話帳が500件以上登録されている携帯電話より転送をかけた時、登録できない場合があります。

※着信音の鳴動については携帯の設定により異なります。この確認結果においては“接続相手のみ鳴動”、“両方鳴動”、“着信音送出設定 送る”などの設定にて、ナビの動作確認をしています。

※au共通:2007秋以降に発売した機種は発着信時に車両スピーカーからブザー音が鳴る場合があります。

【制限事項】

※1 携帯を折りたんだ状態では利用出来ません。

※2 携帯電話がマナー／サイレント設定の時、ナビから着信音が鳴りません。

※3 ナビから着信音が鳴らず、携帯電話から鳴ります。

※4 着信応答後、ハンズフリー通話画面に自動で切り替わりません。

※5 着信時、ナビに発信者番号が表示されません。

※6 着信拒否が出来ません。

※7 ナビ操作による着信拒否が出来ません。

※8 応答保留が出来ません。

※9 応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。

※10 ナビからのトーン信号が出ません。

※11 着信音又は通話音が小さいため、ナビの音量を大きめに設定してください。

※12 通話転送が出来ません。

※13 電話帳転送が出来ません。

※14 電話帳転送に制限があります。

※15 Bluetoothが切断された場合、手動による再接続が必要です。

※16 携帯電話をマナーモード、サイレントモードに設定する事が出来ません。

※17 回線交換方式のみ利用可能です。

※18 オペレーターサービスが利用できません。

※19 電話帳転送後は、1度アダプタを外して再度接続してください。

※20 ヘルプネットが利用出来ません。

※21 ヘルプネット接続時に携帯電話へ着信があった場合、緊急通報が中断される場合があります。

その際は再度ヘルプネットボタンを押して下さい。

※22 携帯電話にてダイヤルアップ登録待機(接続待機・登録待ち)の設定を行う必要があります。

■1 通話中の10キーの入力ができません。(自動音声ガイダンスなどの10キーを利用したサービスが使用できません)