

**G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付 EMV(エレクトロマルチビジョン)
G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付 ワイドマルチAVステーション**

- ・動作確認は、一定の条件下で確認したものです。予告なく情報が変わる場合があります。予めご了承ください。
 - ・この確認結果は検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。
 - ・この確認結果は特にナビと携帯電話の接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価保証するものではありません。
- ・下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	クレードル装着性	ハンズフリー通話	G-BOOK	ヘルプネット	備考
au	東芝	A5529T	2007/11	×	○	—	—	★1
		A5523T	2007/01	×	○	—	—	★1
	京セラ	A5528K	2007/08	×	○	○	×	★1
		A5526K	2007/05	×	○	○	×	★1
	三洋	A5527SA	2007/07	×	○	○	○	★1
		A5524SA	2007/02	×	○※2	○	—	★1

- ：利用可能、×：利用不可、△：制限付きで利用可能
- ：携帯電話の仕様によりナビと接続する事が出来ないため、使用できません。
- ☆：動作確認結果において、新規もしくは、変更が発生した機種になります。

- ★1：携帯電話をコンソールボックス内に設置する車種に限る。
- ★2：携帯電話の仕様によりハンズフリーキット(ケーブル)接続はご利用できません。

- ※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用出来ない場合があります。
- ※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送が出来ない場合があります。
- ※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
- ※Bluetooth接続以外でご利用の場合は、ナビと携帯電話を接続するトヨタ純正ハンズフリーキット(ケーブル)が必要です。詳しくは、お近くの販売店にお尋ね下さい。
- ※ナビの電話帳に登録できる件数は最大500件です。電話帳が500件以上登録されている携帯電話より転送をかけた時、登録できない場合があります。
- ※au共通：2007秋以降に発売した機種は発信時に車両スピーカーからブザー音が鳴る場合があります。

【制限事項】

- ※1 携帯を折りたたんだ状態では利用出来ません。
- ※2 携帯電話がマナー/サイレント設定の時、ナビから着信音が鳴りません。
- ※3 ナビから着信音が鳴らず、携帯電話から鳴ります。
- ※4 着信応答後、ハンズフリー通話画面に自動で切り替わりません。
- ※5 着信時、ナビに発信者番号が表示されません。
- ※6 着信拒否が出来ません。
- ※7 ナビ操作による着信拒否が出来ません。
- ※8 応答保留が出来ません。
- ※9 応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。
- ※10 ナビからのトーン信号が出ません。
- ※11 着信音又は通話音が小さいため、ナビの音量を大きめに設定してください。
- ※12 通話転送が出来ません。
- ※13 電話帳転送が出来ません。
- ※14 電話帳転送に制限があります。
- ※15 Bluetoothが切断された場合、手動による再接続が必要です。
- ※16 携帯電話をマナーモード、サイレントモードに設定する事が出来ません。
- ※17 回線交換方式のみ利用可能です。
- ※18 オペレーターサービスが利用できません。
- ※19 電話帳転送後は、1度アダプタを外して再度接続してください。
- ※20 ヘルプネットが利用出来ません。
- ※21 ヘルプネット接続時に携帯電話へ着信があった場合、緊急通報が中断される場合があります。その際は再度ヘルプネットボタンを押して下さい。
- ※22 携帯電話にてダイヤルアップ登録待機(接続待機・登録待ち)の設定を行う必要があります。