

2023年06月29日_配信内容

2023.6.28

トヨタ自動車株式会社

× 釦（閉じる釦）の位置修正

<画面イメージ>



お客様の指摘

- ・ 運転席から×ボタンが遠く、押しにくい。


改善内容



- ・ 日本仕向の車両に対し、左→右に×ボタンの表示位置を変更。

マイセッティング：ゲスト設定の引継ぎ

<画面イメージ>



お客様の指摘

・初めて使うとき
ご購入後、「マイセッティング」を利用しないまま一定期間ご乗車のお客様が、初めてマイセッティング機能を使う際、ご自身の設定を、新規作成する設定に引き継げない。

・車を買替えたとき
車両お乗り換えのお客様が、設定（ナビのメモリ地点など）を、乗換後の車両に持っていきることができない。

改善内容

・ドライバー登録時に、**ゲスト**設定を新規作成のユーザに引き継ぐ仕組みを追加する。

■詳細：

- ドライバー登録時、
- (1) マイセッティングを初めて使用される場合は、ドライバー登録時に、自動でゲストの設定を引き継ぐ
 - (2) マイセッティングを他のお車で使用されたことがある場合は、ドライバー登録時に「お預りしている設定情報があります」が表示される

「いいえ」の場合は、ゲスト設定を引き継ぐ
「はい」の場合は、センターに保存された設定が適用される

WiFi Passwords 文字切れ修正


<画面イメージ>



お客様の指摘

- ・パスワードの表示枠が狭いため文字切れし、一目で確認できないことにお客様に煩わしさを与えてしまう。

改善内容



- ・WiFiのPasswordsが見切れてしまうためテキスト幅を確保して、表示幅を改善。

PHEV高速略図付帯施設対応(充電/ガソリン双方表示)

<画面イメージ>




お客様の指摘

・ PHEV 高速略図SA/PA付帯施設で充電ステーションとガソリンスタンドが併設していた場合、充電ステーションのみ表示

SA：サービスエリア
PA：パーキングエリア

改善内容

・ 高速略図SA/PA付帯施設に充電ステーションとガソリンスタンド併設していた場合、双方表示する



スマホ連携Bluetooth®目的地転送改善

<画面イメージ>



<課題>

スマホのBluetooth®目的地転送に対応していないため、目的地転送ができない

お客様の指摘

- ディスプレイオーディオグレードにおいて、NaviCon※(スマホアプリ)からBluetooth®目的地転送ができない。

※NaviConは株式会社デンソーの登録商標です。

改善内容

- ディスプレイオーディオグレードでも、NaviCon※のBluetooth®目的地転送に対応。
※ディスプレイオーディオ+では対応済み。

