

AC100Vアクセサリコンセントが使用できない 主な原因と対処法

1 駆動用電池の残量が不足している

燃料を給油後、しばらく走行するなどして駆動用電池の残量を回復させてから、再度AC100Vスイッチを押してください。

2 外気温が高い

車両を日陰などへ移動したり、エアコンを使用するなどして車内温度を下げ、しばらくしてから、再度AC100Vスイッチを押してください。

3 外気温が低い

しばらく走行したり、エアコンを使用するなどして車内温度を上げ、しばらくしてから、再度AC100Vスイッチを押してください。

[次のページへ](#)

4 電気製品が故障などで作動しない

電気製品の電源プラグを抜き、電気製品自体が故障していないか確認後、再度AC100Vスイッチを押してください。それでも作動しない場合は電気製品の取扱説明書を確認してください。

5 消費電力の合計が1500Wを超えている

電気製品の電源プラグを抜き、消費電力の合計が1500W以下になっているか確認後、再度AC100Vスイッチを押してください。

6 コンセントがショートしている

電気製品の電源プラグを抜き、下記項目を確認後、再度AC100Vスイッチを押してください。

- ピンなどの異物が挿さっていないか。
- 飲料水、雨水、雪などが付着していないか。
- ほこりやごみが付着していないか。



以上の処置を行ってもアクセサリコンセントが使用できない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。