

06モデルHDDナビ(NHDP-W56S 06年5月発売)
 ハンズフリー通話等に関する動作確認済携帯電話機種一覧(07.04.01現在)

動作確認済Bluetooth内蔵携帯電話一覧

動作確認は、一定の条件下で確認したものです。機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変更になる可能性がございますので、予めご了承下さい。
 下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	機種	メーカー	製造年月	ハンズフリー通話	メモリ読み出し	インターネット接続	マップクリップ
au	W52T	東芝	06.11				
	E03CA	カシオ	06.10				
	W44T	東芝	06.09				
	W44T	東芝	06.07				
	W44T	東芝	06.02				
	W41T	東芝	06.02				
	W32T	東芝	05.12				
	W31T	東芝	05.07				
NTT DoCoMo (FOMA)	P903iTV	松下	07.02				
	M702iG	モトローラ	06.11				
	M702iS	モトローラ	06.11				
	P903i	松下	06.10				
	P902iS	松下	06.05				
	NM850iG	ノキア	06.03				
	P902i	松下	05.12				
	M1000	モトローラ	05.04				
SoftBank (3G)	813SH	シャープ	06.12				
	706N	NEC	07.01			×	
	708SC	サムスン	07.01			×	
	706P	松下	06.12			×	
	812SH	シャープ	07.01				
	709SC	サムスン	06.12			×	
	705NK	ノキア	不明				
	705N	NEC	06.08				
	810SH	シャープ	06.08				
	911SH	シャープ	06.09				
	707SC	サムスン	06.10			×	
	910SH	シャープ	06.08				
	811SH	シャープ	06.07				
	H01HT	HTC	不明			×	
	706SC	サムスン	06.08	×	×	×	
	705SC	サムスン	不明	×	×	×	
	705P	松下	06.06			×	
	910T	東芝	06.05				
	804NK	ノキア	06.06				
	705T	東芝	06.05				
	705SH	シャープ	06.04				
	904SH	シャープ	06.03				
	905SH	シャープ	06.05				
	804N	NEC	06.04				
	904T	東芝	06.03				
	804SS	サムスン	06.03	×	×	×	
	702NK	ノキア	05.12				
	803T	東芝	05.10				
	903T	東芝	05.10				
	903SH	シャープ	05.08				
902T	東芝	05.06					
WILLCOM	WX310K	京セラ	05.11		×		

Bluetoothアダプタとの組み合わせによる動作確認済み携帯電話一覧

アイ・オー・データ製Bluetoothアダプタ(PDI-B922/CD、FM、MV)に接続可能な携帯電話一覧です。

動作確認は、一定の条件下で確認したものです。機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	機種	メーカー	製造年月	ハンズフリー 通話	メモリ 読み出し	インターネット 接続	マップ クリップ
au	W51SH	シャープ	07.01		×		
	W52K	京セラ	07.01		×		
	W43H	日立	07.01		×	×	
	W46T DRAPE	東芝	06.12		×	×	
	W51S	ソニー	06.12		×		
	A5524SA	サンヨー	06.12		×	×	
	A5523T	東芝	06.11		×	×	
	W51T	東芝	06.11		×		
	W51H	日立	06.12		×		
	W51SA	サンヨー	06.12		×		
	W51CA	カシオ	06.12		×		
	W51P	松下	06.12		×		
	W51K	京セラ	06.11		×		
	W47T	東芝	06.09		×		
	W44S	ソニー	06.10		×		
	W44K	京セラ	06.09		×		
	A5520SA	サンヨー	06.08		×	×	
	A1406PT	Pantech&Curitel	06.08	×	×	×	
	W43SA	サンヨー	06.09		×		
	W33SA	サンヨー	06.06		×	×	
	W41SH	シャープ	06.08	×	×	×	
	A5518SA カメラなし	サンヨー	06.06		×	×	
	A5521K	京セラ	06.05		×	×	
	W42SA	サンヨー	06.07		×		
	W42S	ソニー	06.06		×	×	
	W42K	京セラ	06.05		×	×	
	W45T	東芝	06.07		×		
	W43K	京セラ	06.07		×		
	W43H	日立	06.06		×	×	
	W43CA	カシオ	06.06		×	×	
	A5522SA	三洋	06.07		×	×	
	W43S	ソニー	06.06		×		
	W42CA	カシオ	06.04		×	×	
	W42H	日立	06.04		×	×	
	W43T	東芝	06.04		×	×	
	A5513CA	カシオ	06.03		×		
	W41K	京セラ	06.03		×	×	
	W41CA	カシオ	06.02		×	×	
	A5518SA	三洋	06.02		×		
	A5519SA	三洋	06.02		×		
	A5520SA	三洋	06.02		×		
	W41SA	三洋	06.02		×	×	
	W42T	東芝	06.02		×	×	
	W41H	日立	06.02		×	×	
	W41S	ソニー	06.01		×	×	
	A5515K	京セラ	05.12		×		
	W33SA	三洋	05.12		×	×	
	A1405PT	Pantech&Curitel	05.12	×	×	×	
	A101K	京セラ	05.10	×	×	×	
	A5514SA	三洋	05.10		×		
A5516T	東芝	05.10		×			
A5517T	東芝	05.10		×			
W31K	京セラ	05.09		×	×		
W31SA	三洋	05.09		×			
au	W32S	ソニー	05.09		×	×	

Bluetoothアダプタとの組み合わせによる動作確認済み携帯電話一覧

アイ・オー・データ製Bluetoothアダプタ(PDI-B922/CD、FM、MV)に接続可能な携帯電話一覧です。

動作確認は、一定の条件下で確認したものです。機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	機種	メーカー	製造年月	ハンズフリー通話	メモリ読み出し	インターネット接続	マップクリップ
	W32H	日立	05.09		×		
	A5512CA	カシオ	05.08		×		
	W31CA	カシオ	05.08		×		
	A1404S	ソニー	05.08		×		
	W32SA	三洋	05.07		×		
	W32K	京セラ	05.06		×	×	
	A5511T	東芝	05.06		×		
	W21CA	カシオ	05.04		×		
	W31S	ソニー	05.04		×		
NTT DoCoMo (FOMA)	SH903iTV	シャープ	07.02		×		
	D903iTV	三菱	07.02		×		
	F903iX HIGH-SPEED	富士通	07.02		×		
	SO703i	ソニー	07.02		×		
	N703i μ	NEC	07.02		×		
	P703i μ	松下	07.02		×		
	D800iDS	三菱	07.02		×		
	SH703i	シャープ	07.01		×		
	D703i	三菱	07.01		×		
	F703i	富士通	07.01		×		
	P703i	松下	07.01		×		
	N703iD	NEC	07.01		×		
	SIMPURE N1	NEC	06.11		×		
	SO903i	ソニー	06.11		×		
	N903i	NEC	06.11		×		
	D903i	三菱	06.11		×		
	F903i	富士通	06.11		×		
	SIMPURE L1	LG電子	06.10	×	×	×	
	SH903i	シャープ	06.11		×		
	D702iF	三菱	06.09		×		
	N902iX HIGH-SPEED	NEC	06.08		×		
	F882iES	富士通	06.08		×		
	P702iD	松下	06.08		×		
	N702iS	NEC	06.08		×	×	
	SH702iS	シャープ	06.07		×		
	F902iS	富士通	06.06		×		
	SA702i	三洋	06.06	×	×	×	×
	SH902iSL(DOLCE SL)	シャープ	06.06		×		
	SO902iWP +	ソニー	06.06		×		
	D902iS	三菱	06.05		×		
	N902iS	NEC	06.05		×	×	
	D851iWM	三菱	06.04		×		
	SIMPURE L	LG電子	06.03	×	×	×	
	SIMPURE N	NEC	06.04	×	×	×	
SH902iS	シャープ	06.05		×	×		
SO702i	ソニー	06.05		×			
SO902i	ソニー	06.03		×	×		
P901iTV	松下	06.03		×			
D702i	三菱	06.03		×			
N702iD	NEC	06.02		×			
SH702iD	シャープ	06.02		×			
F702iD	富士通	06.02		×			
P702i	松下	06.02		×			
N701iECO	NEC	05.12		×			
NTT DoCoMo (FOMA)	SH902i	シャープ	05.12		×		
	D701iWM	三菱	05.12		×		

Bluetoothアダプタとの組み合わせによる動作確認済み携帯電話一覧

アイ・オー・データ製Bluetoothアダプタ(PDI-B922/CD、FM、MV)に接続可能な携帯電話一覧です。

動作確認は、一定の条件下で確認したものです。機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報に変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	機種	メーカー	製造年月	ハンズフリー通話	メモリ読み出し	インターネット接続	マップクリップ
	D880SS	三菱	05.12	×	×	×	斜線
	D902i	三菱	05.12		×		
	N902i	NEC	05.11		×		
	SA800i	三洋	05.11	×	×	×	×
	F902i	富士通	05.11		×		
	P851i(prosolid)	松下	05.11		×		斜線
	N701i	NEC	05.09		×		
	SA700iS	三洋	05.09		×		
	SH851i DOLCE	シャープ	05.09		×		
	P701iD	松下	05.09		×		
	D701i	三菱	05.09		×		
	F881iES	富士通	05.08		×		斜線
	SH700iS	シャープ	05.07		×		
	F700iS	富士通	05.07		×		
	N901iS	NEC	05.06		×		
	P901iS	松下	05.06		×		
	D901iS	三菱	05.06		×		
	SH901iS	シャープ	05.05		×		
	F901iS	富士通	05.05		×		
(movi)	P506iC	松下	06.03		×		
	N506iS	NEC	06.03		×		
	SO213iWR	ソニー	05.10		×		斜線
	SO506iS	ソニー	05.05		×		

上記の携帯電話機種は2007年3月30日までに一定の条件下で動作を確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報に変更になる可能性があります。

通信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

「インターネット接続可否」とは「ウェザーライブ/オートタイトルダウンロード/オンデマンドVICS」をはじめとしたインターネット接続の事です。

表中、の付いている携帯電話機種についても、一部機能を使用出来ない場合があります。

表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。

この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話機種全ての結果を保証するものではありません。

この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価、保証するものではありません。

インターネット接続を行うには、各携帯電話会社のプロバイダーを利用するか、インターネット接続サービスプロバイダーと接続契約を行い、設定する必要があります。

電話会社のプロバイダをお使いになる場合でも、事業者により通信料の他に月額使用料などが別途かかる事がありますので、事業者にご確認ください。

携帯電話を長期間車内に放置しないようにして下さい。故障の原因となる場合があります。

携帯電話は、照明:オートまたはOFF、ダイヤルロック:OFF、オートダイヤルロック:OFF、待受アプリ:OFF、FAXモード:OFFの設定で使用してください。

一部の携帯電話では通話中にノイズが発生する場合や、通話中にエコーが大きく聞こえる場合があります。

一部、着信および受話音量の大きな携帯電話機種があります。運転前に必ず音量の確認、調整を行ってください。

一部、着信時、通話への切り替え時などにポツツというノイズが発生する携帯電話機種があります。

「FOMA/フォーマ」は株式会社エヌ・ティ・ティ・コム登録商標です。

その他製品名称等の固有名詞は各社商標または登録商標です。

2007年3月30日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種については、掲載していませんのであらかじめご了承ください。

この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価、保証するものではありません。

マップクリップ欄の斜線は、QRコード読み取り機能の無い携帯電話です。

WILLCOMはマップクリップ非対応です。