6

## 雷子キーの雷池交換

# 電池が消耗しているときは、新しい電池に交換してください。

### | 知識

#### ■電子キーの電池が消耗していると

次のような状態になります。

- ■スマートエントリー&スタートシステム、ワイヤレス機能が作動しない
- ●作動距離が短くなる

## 事前に準備するもの

交換をするには、次のものを準備 してください。

- マイナスドライバー
- 小さいマイナスドライバー
- リチウム電池: CR2032


## □ 知識

## ■リチウム電池 CR2032 の入手

電池はトヨタ販売店・時計店およびカメラ店などで購入できます。

## 電池を交換するには


ロックを解除してメカニカル キーを抜く



#### 2 カバーをはずす

適切なサイズのマイナスドライバーをご使用ください。無理にこじった場合、カバーが変形するおそれがあります。

傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。




## 3 消耗した電池を取り出す

カバーをはずしたときに、上側のカバーに電子キーのモジュールが貼り付き、電池面が隠れている場合があります。この場合、電子キーのモジュールをひっくり返し、図のように電池が見える状態で作業してください。

電池をはずす際は、適切なサイズのマイナスドライバーをご使用ください。

新しい電池は、+極を上にして取り付け ます。



4 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

# ▲ 警告

#### ■取りはずした電池と部品について

お子さまにさわらせないでください。 部品が小さいため、誤って飲み込むと、 のどなどにつまらせ重大な傷害におよ ぶか、最悪の場合死亡につながるおそ れがあります。

## ↑ 注意

#### ■交換後、正常に機能させるために

次のことを必ずお守りください。

- ●ぬれた手で電池を交換しない 錆の原因になります。
- ●電池以外の部品に、ふれたり動かしたりしない
- ●電極を曲げない


# ヒューズの点検・交換

ランプがつかないときや電気系 統の装置が働かないときは、 ヒューズ切れが考えられます。 ヒューズの点検を行ってください。

## ヒューズの点検・交換をするに は

- エンジンスイッチを OFF にする
- 2 ヒューズボックスを開ける
- ▶ エンジンルーム(ヒューズボックス A)

ツメを押してロックをはずし、カバーを 持ち上げる



► エンジンルーム (ヒューズボックス B)

ツメを押してロックをはずし、カバーを 持ち上げる