


2023年8月23日_配信内容

2023.8.22
トヨタ自動車株式会社

Audioソース画面の×釦（閉じる釦）の位置修正

<画面イメージ>



改善内容



従来の動作/表示


- ・ 運転席から×ボタンが遠く、押しにくい

- ・ 日本仕向の車両に対し、左→右に×ボタンの表示位置を変更

マイセッティング※：ゲスト設定の引継ぎ

※マイセッティングとは、車両やマルチメディアのさまざまな設定を、ドライバーごとに保存する機能です。

<画面イメージ>



従来の動作/表示

・始めて使うとき
ご購入後、「マイセッティング」を利用しないまま一定期間ご乗車のお客様が、初めてマイセッティング機能を使う際、ご自身の設定を、新規作成する設定に引き継げない

・お車を買替えたとき
お乗り換えのお客様が、設定（ナビのメモリ地点など）を引き継ぐことができない。

改善内容

- ・ドライバー登録時に、ゲスト設定を新規作成のドライバーに引き継ぐ仕組みを追加する

■詳細：

ドライバー登録時、

(1) マイセッティングを初めて使用される場合は、ドライバー登録時に、自動でゲストの設定を引き継ぐ

(2) マイセッティングを他のお車で使用されたことがある場合は、ドライバー登録時に「お預りしている設定情報があります」が表示される

「いいえ」の場合は、ゲスト設定を引き継ぐ

「はい」の場合は、センターに保存された設定が適用される

Wi-Fi® Passwords 文字切れ


<画面イメージ>



従来の動作/表示

- ・パスワードの表示枠が狭いため文字切れし、一目で確認できないことにお客様に煩わしさを与えてしまう

改善内容



- ・Wi-Fi®のPasswordsが見切れてしまうためテキスト幅を確保して、表示幅を改善

PHEV高速略図付帯施設対応(充電/ガソリン双方表示)

<画面イメージ>



従来の動作/表示

- ・ PHEV 高速略図サービスエリア/パーキングエリア付帯施設で充電ステーションとガソリンスタンドが併設していた場合、充電ステーションのみ表示

改善内容

- ・ 高速略図サービスエリア/パーキングエリア付帯施設に充電ステーションとガソリンスタンドが併設していた場合、双方表示



サービスエリア、パーキングエリア等の通過時刻表示

<画面イメージ>




従来の動作/表示

- ・ 高速略図上に表示しているインターチェンジ/サービスエリア/パーキングエリア 等に対して、自車位置（現在位置）からの距離のみを表示


改善内容

- ・ インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリア 等の通過時刻を表示する



「自宅を登録」アイコンの表示改善

<画面イメージ>




従来の動作/表示

- ・ 「自宅を登録」アイコンに対して灰色文字を使用

改善内容

- ・ 「自宅を登録」アイコンを青色文字に変更し、「自宅を登録」アイコンを強調する



スマートフォン連携Bluetooth® 目的地転送改善

<画面イメージ>



ディスプレイオーディオグレードは
スマートフォンのBluetooth®
目的地転送に対応していない

従来の動作/表示



- ・ディスプレイオーディオグレードにおいて、
moviLinkやNaviCon®(スマートフォンアプリ)から
Bluetooth® 目的地転送に対応していない

※NaviConは株式会社デンソーの登録商標です

改善内容

- ・ディスプレイオーディオグレードでも、
moviLinkやNaviCon®の
Bluetooth® 目的地転送に対応

※ディスプレイオーディオ+では対応済み



※moviLinkの画像を掲載

地図表示の視認性改善 -推奨レーン-

<画面イメージ>



従来の動作/表示

- ・ 推奨レーン表示が地図と同化して見にくい

改善内容


- ・ 推奨レーン表示を見やすくするため、配色を変更し、視認性を向上



通話中のメニュー表示改善

<画面イメージ>

[通話中]




従来の動作/表示

- ・ 電話を切るための操作が分かりづらかった。
(電話画面に切り替える必要があるが、
操作手順がわかりづらい。)

改善内容


- ・ 通話中はメニューの電話ボタンを応答ボタンの表
現に切り替え、電話画面への切り替え操作を
分かりやすくする

[通話中]



Bluetooth接続機器 表示改善

<画面イメージ>




従来の動作/表示

- ・ 現在接続されている端末において、どの機能が有効になっているか、デバイスリスト上で分からない

改善内容

- ・ デバイスリストの横に、現在有効となっている機能アイコンを表示



着信時のバナー表示改善

<画面イメージ>



従来の動作/表示

- ・ 電話着信時のバナーにおいて、どの端末が受信したのか分からない

改善内容

- ・ バナーに通話を受信している端末名称を表示

